


Bad 5000 / Angebot Nr. 1152

GRUNDRISS





Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

569,20 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

324,54 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

569,20 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

324,54 €

Titelzusammenstellung

Gesamtsumme	569,20 €
98-Wasserhygiene-prüfen	0,12 €
97-Qualitäts-Kontrolle	32,37 €
99-Kundendienst	488,00€
95-Rüstzeit	48,72 €

Materialliste

95-Rüstzeit 48,72 €

1.00 Stck	Rüstzeit Lager/Werkstatt/Büro
1.00 qm	SIMA-Floor-Tec Abdeckfolie selbstklebend weiß
1.00 Stck	1. Fahr-Pauschale Zone I beinhaltet An- und Abfahrt, sowie anteilige KFZ-Kosten

99-Kundendienst 488,00 €

1.00 qm	Selbstklebende Abdeckfolie abwischbar auslegen
1.00 Paus	Staubsauger -Klein Einsatz
1.00 PCE	HG Spültischmischer 170 Talis M52 1jet chrom
2.00	SCHELL Spezial-Quetschverschraubung Längenausgleich, 3/8"x10, chrom
1.00 Paus	Demontage von AP-Armatur z.B. WT / BW / DS
2.00 Stck	Einloch-Spültisch-Armatur-Montage in vorhandes Hahnloch montieren 2 Anschlussrohren mit Eckventilen verbinden.
1.00 Paus	HSS Spiralbohrer 10 mm
1.00 Stck	Ausstattungsteile Armaturen Kartuschen Entsorgen



97-Qu	97-Qualitäts-Kontrolle 32,37 €			
1.00	Stck	Kontrolle der Armaturen nach abstellen der Wasserleitung, Armaturen sind auf Funktion zu prüfen, eventuell neue Perlatoren einsetzten		
1.00	Stck	Kontrolle Spülkasten		
1.00	Paus	Kontrolle, nach Abstellen der Wasserleitung wieder öffen und spülen		
98-Wa	sserh	ygiene-prüfen 0,12 €		
1.00	Stck	Heizungsfüllschlauch mit dem Zapfventil verbunden [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	Wasserführende Leitungen nicht geschleift, Todleitung mehr als 7 Tage [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	WAS-Ventil ohne Rückschlagventil und ohne Belüfter [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	KFE-Ventil ohne Rohrunterbrecher [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	WW-Rückschlagventil defekt [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	Gartenzapfhahn ist nicht geschleift [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	Wasserhygiene Sicht Check kostenlos auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	Druckminder defekt [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	Schmutzfilter nicht gereinigt [] auf Rapport vermerken		
1.00	Stck	Hauptrückschlagventil defekt [] auf Rapport vermerken		