




Bad 5000 / Angebot Nr. 1152

GRUNDRISS

Kunden Dienst: Anfrage – Angebot – Aufträge

Küche | HWR - Hauptseite



Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
3.811,24 €	955,71 €	1.573,56 €	324,54 €

Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Arbeitsvorbereitung AV	2.237,68 €
95-Rüstzeit	48,72 €
99-Kundendienst	488,00 €
97-Qualitäts-Kontrolle	32,37 €
98-Wasserhygiene-prüfen	0,12 €
Gesamtsumme	3.811,24 €

Materialliste

Vertrieb **1.004,36 €**

- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
- 1.00 Paus Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

Arbeitsvorbereitung AV **2.237,68 €**

- 1.00 Paus Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
- 1.00 Paus Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

95-Rüstzeit**48,72 €**

- 1.00 Stck Rüstzeit Lager/Werkstatt/Büro
- 1.00 qm SIMA-Floor-Tec Abdeckfolie selbstklebend weiß
- 1.00 Stck 1. Fahr-Pauschale Zone I beinhaltet An- und Abfahrt, sowie anteilige KFZ-Kosten

99-Kundendienst**488,00 €**

- 1.00 qm Selbstklebende Abdeckfolie abwischbar auslegen
- 1.00 Paus Staubsauger -Klein Einsatz
- 1.00 PCE HG Spültischmischer 170 Talis M52 1jet chrom
- 2.00 SCHELL Spezial-Quetschverschraubung Längenausgleich, 3/8"x10, chrom
- 1.00 Paus Demontage von AP-Armatur z.B. WT / BW / DS
- 2.00 Stck Einloch-Spültisch-Armatur-Montage in vorhandes Hahnloch montieren 2 Anschlussrohren mit Eckventilen verbinden.
- 1.00 Paus HSS Spiralbohrer 10 mm
- 1.00 Stck Ausstattungsteile | Armaturen | Kartuschen Entsorgen

97-Qualitäts-Kontrolle**32,37 €**

- 1.00 Stck Kontrolle der Armaturen nach abstellen der Wasserleitung, Armaturen sind auf Funktion zu prüfen, eventuell neue Perlatoren einsetzen
- 1.00 Stck Kontrolle Spülkasten
- 1.00 Paus Kontrolle, nach Abstellen der Wasserleitung wieder öffnen und spülen

98-Wasserhygiene-prüfen**0,12 €**

- 1.00 Stck Heizungsfüllschlauch mit dem Zapfventil verbunden [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck Wasserführende Leitungen nicht geschleift, Todleitung mehr als 7 Tage [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck WAS-Ventil ohne Rückschlagventil und ohne Belüfter [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck KFE-Ventil ohne Rohrunterbrecher [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck WW-Rückschlagventil defekt [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck Gartenzapfhahn ist nicht geschleift [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck Wasserhygiene Sicht Check kostenlos auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck Druckminder defekt [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck Schmutzfilter nicht gereinigt [] auf Rapport vermerken
- 1.00 Stck Hauptrückschlagventil defekt [] auf Rapport vermerken